

Concepción del Uruguay 17 Diciembre de 2.018

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO N° 81.697/701

Procedencia: **URDINARRAIN**

Fecha de Extracción: 11-12-18 Fecha de Análisis: 12-12-18

Sitio de Extracción

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1.- Pozo N° 5 | 5.- Bebedero Parque San Martín |
| 2.- Bebedero Plaza Urquiza | 6.- Planta distribución |
| 3.- Pozo N° 6 | 7.- |


*MUESTRA EXTRAIDA
POR ENVASEADO*

RESULTADOS

| Muestra N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| BACTERIAS AEROBIAS POR ml. AGAR 37°C, 24 hs | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | - |
| BACTERIAS COLIFORMES N.M.P. POR 100 ml. | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | - |
| BACTERIAS COLI-FECALES N.M.P. POR 100 ml. | - | - | - | - | - | - |
| BACTERIAS IAC POR 100 ml | - | - | - | - | - | - |
| Calidad del Agua | A | A | A | A | A | - |

OBSERVACIONES: De acuerdo a indicadores analizados.

A= Apta Consumo Humano.-
N.A. = No apta Consumo Humano.-



Lic. Néstor Marcelo Oliver
Jefe de División Laboratorio - C. del Uruguay
Área de Gestión Ambiental Río Uruguay
Secretaría de Ambiente Sustentable
Gobierno de Entre Ríos